



REFERENZ

SANIERUNG UND NEUABDICHTUNG VON INFRASTRUKTURBAUTEN

LAWINENGALERIE SALEZERTOBEL, DAVOS

UMFASSENDE KOMPETENZ

BAUTENSCHUTZ, BAUIN STANDSETZUNG UND ABDICHTUNGEN

OBJEKT

Im Jahr 1979 erbaute Lawinengalerie am Ortseingang von Davos mit knapp 1'000 m Länge.

Arbeitsbeschreibung

Freilegen und Entfernen der bestehenden Abdichtung. Erstellen eines Gefällüberzugs und Einbau neuer Drainageleitungen. Abdichten der Galeriedecke und -rückwand inkl. doppelte Abdichtung der Fugen. Lokale Betoninstandsetzungsarbeiten.

Auftrag

Verlegen der Abdichtungsfolien und Abdichtungssystemen. Lokal betoninstandsetzungsarbeiten.

Ausführung

2018

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Verlegen der nachfolgenden aufgeführten Kunststoffdichtungsbahnen gemäss Vorgaben

- Sikaplan® WP 210-21 HL vollflächig verklebt mit Sika-Force®-7720 L105
- Sikadur® Combiflex System
- SikaDilatec® ER-350
- Sika MonoTop® Betoninstandsetzungsprodukte
- Geokunststoffe

Bauherr

TBA-Graubünden, 7000 Chur

Auftraggeber

Toneatti AG, 8865 Bilten

Ausführender

SikaBau AG, Niederlassung Chur



SIKABAU AG

Reitmenstrasse 7
CH-8952 Schlieren
www.sikabau.ch