



REFERENZ

SANIERUNG DER FASSADE, FÜR DEN SCHUTZ UND DIE WERTERHALTUNG

SPORTHALLE OBERSTUFENZENTRUM, DIEPOLDSAU

UMFASSENDE KOMPETENZ

BAUTENSCHUTZ, BAUINSTANDSETZUNG UND ABDICHTUNGEN

OBJEKT

Turnhalle des Oberstufenzentrum Kleewies mit einer Leca Sichtbetonfassade, Baujahr 1975.

Arbeitsbeschreibung

Klima und Wetter haben der Leca-Fassade bereits arg zugesetzt, weshalb diese gründlich saniert werden muss. Dazu gehört auch der Korrosionsschutz an der teilweise freiliegenden Bewehrung.

Auftrag

Fassade vorbereiten, Bewehrung entrostet und schützen, Abplatzungen reprofiliert und die ganze Fassade mit einem Schutzanstrichsystem beschichten.

Ausführung

2019

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Untergrundvorbereitung:

- Fassade Wasserhochdruckstrahlen um Trennlagen und schlechthaftenden Teilen zu entfernen.
- Zur Reinigung Nachwaschen mit Hochdruck.

Beschichtungsarbeiten:

- Mit der Haftschlämme SikaMonoTop®-910 Eco die frei gelegte Bewehrung sowie den Untergrund der Lunkern grundiert.
- Reprofilieren der Ausbrüche mit SikaMonoTop®-352N.
- Fassade mit dem Poren- und Lunkerspachtel Sikagard®-525 PS überzogen und 2 x mit dem Schutzanstrich Sikagard®-675 W ElastoColor gestrichen.

Auftraggeber und Bauherr

Gemeinde Dipoldsau

Ausführender

SikaBau AG, Niederlassung St.Gallen



SIKABAU AG

Reitmenstrasse 7
CH-8952 Schlieren
www.sikabau.ch