REFERENZ

SANIERUNG DES KORROSIONSSCHUTZES AN FREILEITUNGSMASTEN

SWISSGRID AG, 5070 FRICK

SikaBau

UMFASSENDE KOMPETENZ

BAUTENSCHUTZ, BAUINSTANDSETZUNG UND ABDICHTUNGEN

Januar 2016.002

OBJEKT

11 Hochspannungsmasten (Freileitungen) à ca. 360 m2 aus Eckwinkel-Stahlprofilen zwischen Riddes und Frontière /Grosser St. Bernhard.

Arbeitsbeschrieb
Bestehende Korrosionsschutzbeschichtung schwach bis mittelstrak verschmutzt, mit unterschiedlich starker Abwitterung. Teilweise weist die Korrosionsbeschichtung schadhafte Stellen auf.

Auftrag
Bestehender Korrosionsschutzbeschichtung zur Aufnahme eines weiteren Anstriches vorbereiten. Schadhafte Stellen grundieren und alle Freileitungs-masten 1 x mit einem spannungsarmen Korrosionsschutz beschichten.

Ausführung
Herbst 2016

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Untergrundvorbereitung
- Altbeschichtung reinigen mit Bürste und entstauben
- Schadhafte Stellen grundieren mit SikaCor-6630 M DB 703

Beschichtungsaufbau
- Gesamte Oberfläche der Stahlmasten beschichten mit SikaCor-6630 M RAL 6003

Bauherr/Auftraggeber	Swissgrid AG, 5070 Frick
Ausführender	MTM Maret Sàrl, Martigny SikaBau AG, Martigny



SikaBau AG · Reitmenstrasse 7 · 8952 Schlieren
sikabau@ch.sika.com · www.sikabau.ch

SikaBau